

Motocicletas Indian 1800cc 2015-2018



Indian Chieftain



Indian Chief Classic



Indian Roadmaster



Indian Springfield



Indian Chief Vintage



A Polaris do Brasil Importação e Comércio de Veículos e Motocicletas Ltda. ("Polaris do Brasil") convoca os proprietários das Motocicletas Indian 1800cc 2014-2020, fabricadas entre 11 de agosto de 2015 e 29 de março de 2018, e com modelos e números de chassi e demais detalhes relacionados abaixo, a agendar uma visita a uma das oficinas autorizadas da Polaris do Brasil para a análise e se necessário, reparo da fiação e módulo VCM, sem qualquer custo.

O uso da motocicleta deve ser suspenso imediatamente até que a verificação seja realizada.

LINHA/MODELO	CHASSIS
Motocicletas Indian Modelos 1800cc Ano 2015 - 2018	56KCCCAA0GK100069 a 56KCCCAA9HK100671
	56KCCCAAXGK100063 a 56KCCCAAXHK100663
	56KCCDAA2J3359606 a 56KCCDAA8J3360064
	56KCCDAAJ3359479 a 56KCCDAAJ3360034
	56KCCVAA0GK100049 a 56KCCVAA9HK100746
	56KCCVAAAXGK100057 a 56KCCVAAAXHK100755
	56KTCAA0GK100643 a 56KTCAA9HK100741
	56KTCAAAXGK100648 a 56KTCAAAXHK100733
	56KTCDAA0J3364870 a 56KTCDAA8J3365765
	56KTCDAAJ3365332 a 56KTCDAAJ3365847
	56KTHAA0HK100676 a 56KTHAA9HK100773
	56KTHAAAXHK100684 a 56KTHAAAXHK100782
	56KTRAA0GK100589 a 56KTRAA9HK100785
	56KTRAAAXGK100325 a 56KTRAAAJ3359205

Algumas motocicletas possuem defeito elétrico que pode resultar na perda de iluminação dianteira bem como causar danos térmicos ao módulo de controle das motocicletas (VCM) e pino 11 do conector central da fiação da VCM, e, consequentemente, causar ferimentos e /ou danos graves ou fatais ao condutor e/ou terceiros.

O tempo estimado para a realização da inspeção é de 1 hora.

Para mais informações, entre em contato pelos seguintes canais:

- Telefones: (19) 3115-9344 ou (19) 3115-6262, das 8h00 às 18h00

- E-mail: garantiabr@polaris.com

- Consulte o endereço das oficinas autorizadas Polaris do Brasil através do site:

indianmotorcyclebrasil.com