



## COMUNICADO DE RECALL

### "AVISO DE RISCO"

A Polaris do Brasil Importação e Comércio de Veículos e Motocicletas Ltda. ("Polaris do Brasil") **CONVOCA OS PROPRIETÁRIOS DAS MOTOCICLETAS INDIAN DE 1800cc modelo/ano 2014-2019,** fabricados entre 11 de agosto de 2015 e 29 de março de 2018, com modelos e números de chassi detalhes relacionados abaixo, a agendar uma visita a uma das oficinas autorizadas da Polaris do Brasil para **substituição do sensor de posição das marchas, sem qualquer custo.**

**O uso da motocicleta deve ser suspenso imediatamente até que a verificação seja realizada.**

MODELO		CHASSI
N16CCCAKA	IND-16,1811, CLSC, CKD, BLK	56KCCCAA6GK100061
		56KCCCAA7GK100067
		56KCCCAAXGK100063
		56KCCCAA1GK100064
		56KCCCAA8GK100062
		56KCCCAA5GK100066
		56KCCCAA0GK100069
		56KCCCAAXGK100158
		56KCCCAAXGK100161
		56KCCCAA3GK100163
		56KCCCAA8GK100160
		56KCCCAA8GK100157
		56KCCCAA6GK100156
		56KCCCAA5GK100164
		56KCCCAA5GK100228
		56KCCCAA8GK100224
		56KCCCAA3GK100230
		56KCCCAA3GK100227
		56KCCCAA6GK100223
		56KCCCAA1GK100274
		56KCCCAA6GK100271
		56KCCCAA8GK100272
		56KCCCAAXGK100273
56KCCCAA2GK100509		
56KCCCAA0GK100508		
56KCCCAA0GK100511		
56KCCCAA9GK100510		



		56KCCCAA6GK100528
		56KCCCAA1GK100534
		56KCCCAA8GK100532
		56KCCCAAAXGK100533
		56KCCCAA6GK100531
		56KCCCAA8GK100529
		56KCCCAA3GK100535
		56KCCCAA4GK100530
		56KCCCAA5GK100231
		56KCCCAA1GK100226
		56KCCCAA7GK100232
		56KCCCAAAXGK100225
		56KCCCAA7GK100229
		56KCCCAA7GK100165
		56KCCCAA1GK100162
		56KCCCAA1GK100159
		56KCCCAA3GK100065
		56KCCCAA7GK100070
	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK	56KCCCAA9GK100068
N16CCCAAKR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRED	56KCCCAA9GK100071
		56KCCCAA2GK100073
		56KCCCAA4GK100074
		56KCCCAA6GK100075
		56KCCCAA0GK100072
		56KCCCAA0GK100167
		56KCCCAA2GK100168
		56KCCCAA0GK100170
		56KCCCAA9GK100166
		56KCCCAA4GK100236
		56KCCCAA6GK100237
		56KCCCAA2GK100235
		56KCCCAA9GK100233
		56KCCCAA0GK100234
		56KCCCAA7GK100277
		56KCCCAA9GK100278
		56KCCCAA3GK100275
		56KCCCAA5GK100276
		56KCCCAA4GK100513
		56KCCCAA5GK100536
		56KCCCAA0GK100539
		56KCCCAA7GK100537



		56KCCCAA9GK100538
		56KCCCAA8GK100238
		56KCCCAA4GK100169
		56KCCCAA2GK100171
		56KCCCAA2GK100512
		56KCCCAA6GK100514
		56KCCCAA8GK100515
	IND-18,1811,CHFT,DH,BZL,BLKSMK	56KCCCAA8GK100076
N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK	56KCCVAA0GK100049
		56KCCVAA8GK100056
		56KCCVAA1GK100058
		56KCCVAA3GK100059
		56KCCVAA0GK100052
		56KCCVAA9GK100051
		56KCCVAA XGK100060
		56KCCVAA4GK100054
		56KCCVAA XGK100057
		56KCCVAA7GK100050
		56KCCVAA6GK100055
		56KCCVAA7GK100131
		56KCCVAA8GK100140
		56KCCVAA8GK100137
		56KCCVAA XGK100138
		56KCCVAA4GK100135
		56KCCVAA0GK100133
		56KCCVAA2GK100134
		56KCCVAA9GK100132
		56KCCVAA5GK100130
		56KCCVAA6GK100136
		56KCCVAA1GK100139
		56KCCVAA6GK100217
		56KCCVAA5GK100208
		56KCCVAA3GK100207
		56KCCVAA5GK100211
		56KCCVAA0GK100214
		56KCCVAA3GK100210
		56KCCVAA7GK100209
		56KCCVAA2GK100215
		56KCCVAA9GK100213
		56KCCVAA2GK100280
		56KCCVAA6GK100282



		56KCCVAA4GK100281
		56KCCVAA6GK100279
		56KCCVAA0GK100519
		56KCCVAA5GK100516
		56KCCVAA2GK100523
		56KCCVAA0GK100522
		56KCCVAA9GK100521
		56KCCVAA7GK100520
		56KCCVAA9GK100518
		56KCCVAA7GK100517
		56KCCVAA1GK100545
		56KCCVAA5GK100547
		56KCCVAA4GK100541
		56KCCVAA2GK100540
		56KCCVAA8GK100543
		56KCCVAA6GK100542
		56KCCVAA XGK100544
		56KCCVAA3GK100546
		56KCCVAA8GK100218
		56KCCVAA4GK100216
		56KCCVAA7GK100212
		56KCCVAA2GK100053
		56KCCVAA9GK100129
		56KCCVAA5GK100077
		56KCCVAA9GK100079
		56KCCVAA7GK100078
		56KCCVAA3GK100143
		56KCCVAA XGK100141
		56KCCVAA5GK100144
		56KCCVAA1GK100142
		56KCCVAA XGK100222
		56KCCVAA XGK100219
		56KCCVAA1GK100285
		56KCCVAA3GK100286
		56KCCVAA XGK100284
		56KCCVAA8GK100283
		56KCCVAA4GK100524
		56KCCVAA8GK100526
		56KCCVAA XGK100527
		56KCCVAA6GK100525
		56KCCVAA8GK100221
N16CCVAAKG	IND-16,1811,VINT,CDK,WGRN/CRM	



		56KCCVAA6GK100220
N16TCAAACA	IND-16,1811,CHFTN,INT, CKD,BLK	56KTCAA3GK100331
		56KTCAA7GK100378
		56KTCAA1GK100649
		56KTCAA8GK100648
		56KTCAA2GK100644
		56KTCAA0GK100643
		56KTCAA8GK100651
		56KTCAA8GK100650
		56KTCAA8GK100647
		56KTCAA6GK100646
		56KTCAA4GK100645
		56KTCAA9GK100642
		56KTCAA5GK100332
	IND-16,1811,CHFTN,INT,CKD,IRD	56KTCAA9GK100379
N16TCAAAR	IND-16,1811,CHFTN,INT,CKD,IRD	56KTCAA9GK100320
		56KTCAA5GK100329
		56KTCAA1GK100330
		56KTCAA5GK100377
		56KTCAA3GK100376
		56KTCAA5GK100640
		56KTCAA7GK100641
		56KTCAA9GK100639
		56KTCAA7GK100638
N16TRAAACA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK	56KTRAA4GK100319
		56KTRAA3GK100327
		56KTRAA2GK100321
		56KTRAA8GK100325
		56KTRAA8GK100324
		56KTRAA3GK100375
		56KTRAA1GK100374
		56KTRAA8GK100369
		56KTRAA6GK100368
		56KTRAA4GK100370
		56KTRAA6GK100371
		56KTRAA8GK100372
		56KTRAA8GK100373
		56KTRAA6GK100581
		56KTRAA3GK100585
56KTRAA8GK100582		
56KTRAA7GK100587		



		56KTRAAA9GK100588
		56KTRAAA7GK100590
		56KTRAAA1GK100584
		56KTRAAA5GK100586
		56KTRAAA0GK100589
		56KTRAAA9GK100591
		56KTRAAA4GK100580
		56KTRAAA XGK100583
		56KTRAAA4GK100627
		56KTRAAA3GK100635
		56KTRAAA6GK100631
		56KTRAAA XGK100633
		56KTRAAA7GK100637
		56KTRAAA8GK100632
		56KTRAAA2GK100626
		56KTRAAA4GK100322
		56KTRAAA5GK100328
		56KTRAAA6GK100323
		56KTRAAA1GK100634
		56KTRAAA4GK100630
		56KTRAAA6GK100628
	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK	56KTRAAA1GK100326
		56KTRAAA8GK100629
		56KTRAAA5GK100636
N17CCCAAKD	IND-17,1811,CLSC,BRG/TBLK,CKD	56KCCCAA1HK100664
		56KCCCAA9HK100668
		56KCCCAA0HK100672
		56KCCCAA7HK100670
		56KCCCAA0HK100669
		56KCCCAA4HK100674
		56KCCCAA7HK100667
		56KCCCAA9HK100671
		56KCCCAA3HK100665
		56KCCCAA2HK100673
		56KCCCAA5HK100666
N17CCCAAKK	IND-17,1811,CLSC,INTL,PWHT,CKD	56KCCCAA7HK100653
		56KCCCAA9HK100654
		56KCCCAA6HK100661
		56KCCCAA XHK100663
		56KCCCAA0HK100655
		56KCCCAA4HK100660



		56KCCCAA6HK100658
		56KCCCAA8HK100662
		56KCCCAA8HK100659
		56KCCCAA2HK100656
		56KCCCAA4HK100657
N17CCVAAKA	IND-17,1811,VNTG,INTL,TBLK,CKD	56KCCVAA2HK100698
		56KCCVAA0HK100702
		56KCCVAA9HK100696
		56KCCVAA7HK100695
		56KCCVAA7HK100700
		56KCCVAA0HK100747
		56KCCVAA5HK100744
		56KCCVAA0HK100750
		56KCCVAA9HK100746
		56KCCVAA4HK100699
		56KCCVAA9HK100701
		56KCCVAA0HK100697
		56KCCVAA3HK100743
		56KCCVAA7HK100745
		56KCCVAA2HK100748
		56KCCVAA4HK100749
N17CCVAAKE	IND-17,1811,VNTG,IRD/CRM,CKD	56KCCVAA3HK100712
		56KCCVAA3HK100709
		56KCCVAA4HK100704
		56KCCVAA8HK100706
		56KCCVAA2HK100703
		56KCCVAA1HK100708
		56KCCVAA3HK100707
		56KCCVAA5HK100713
		56KCCVAA7HK100714
		56KCCVAA3HK100710
		56KCCVAA1HK100756
		56KCCVAA6HK100753
		56KCCVAA5HK100761
		56KCCVAA5HK100758
		56KCCVAA3HK100760
		56KCCVAA7HK100762
		56KCCVAA7HK100759
		56KCCVAA4HK100752
		56KCCVAA3HK100755
		56KCCVAA3HK100757



		56KCCVAA2HK100751
		56KCCVAA1HK100711
		56KCCVAA6HK100705
		56KCCVAA8HK100754
N17TCAAAS	IND-17,1811,CHFTN,SLVRSMK,CKD	56KTCAAAXHK100733
		56KTCAA0HK100739
		56KTCAA4HK100730
		56KTCAA5HK100736
		56KTCAA6HK100731
		56KTCAA9HK100741
		56KTCAA3HK100735
		56KTCAA4HK100727
		56KTCAA0HK100742
		56KTCAA8HK100732
		56KTCAA1HK100734
		56KTCAA7HK100737
		56KTCAA6HK100728
		56KTCAA7HK100740
		56KTCAA8HK100729
56KTCAA9HK100738		
N17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD	56KTHAAA0HK100693
		56KTHAAA3HK100686
		56KTHAAA7HK100691
		56KTHAAA5HK100690
		56KTHAAA7HK100688
		56KTHAAA1HK100685
		56KTHAAA5HK100687
		56KTHAAA9HK100689
		56KTHAAA9HK100692
		56KTHAAA2HK100694
		56KTHAAA6HK100763
		56KTHAAA5HK100768
		56KTHAAA3HK100767
		56KTHAAAXHK100765
		56KTHAAA7HK100769
		56KTHAAA3HK100770
		56KTHAAA7HK100772
	56KTHAAA1HK100766	
56KTHAAA5HK100771		
	IND-17,1811,VNTG,INTL,TBLK,CKD	56KTHAAA8HK100764
N17THAAAKL	IND-17,1811,SPRFD,CGR/BGR,CKD	56KTHAAA2HK100680





		56KTHAAA8HK100683
		56KTHAAA6HK100682
		56KTHAAA4HK100681
		56KTHAAA2HK100677
		56KTHAAA0HK100684
		56KTHAAA9HK100676
		56KTHAAA8HK100675
		56KTHAAA4HK100678
		56KTHAAA6HK100679
		56KTHAAA2HK100775
		56KTHAAA8HK100781
		56KTHAAA0HK100774
		56KTHAAA6HK100777
		56KTHAAA0HK100782
		56KTHAAA4HK100776
		56KTHAAA8HK100778
		56KTHAAA0HK100779
		56KTHAAA9HK100773
		56KTHAAA6HK100780
N17TRAAKA	IND-17,1811,RDMSTR,INT,BLK,CKD	56KTRAAA0HK100593
		56KTRAAA3HK100717
		56KTRAAA0HK100715
		56KTRAAA1HK100716
		56KTRAAA0HK100786
		56KTRAAA5HK100783
		56KTRAAA9HK100785
		56KTRAAA4HK100788
		56KTRAAA2HK100787
		56KTRAAA6HK100789
	IND-17,1811,VNTG,INTL,TBLK,CKD	56KTRAAA7HK100784
	IND-17,1811,VNTG,INTL,TBLK,CKD	56KTRAAA5HK100718
N17TRAAKB	IND-17,1811,RDMSTR,CGR/BLK,CKD	56KTRAAA7HK100722
		56KTRAAA4HK100726
		56KTRAAA3HK100720
		56KTRAAA2HK100725
		56KTRAAA9HK100723
		56KTRAAA5HK100721
		56KTRAAA6HK100792
		56KTRAAA5HK100797
		56KTRAAA8HK100793
		56KTRAAA3HK100796



		56KTRAAA0HK100724
		56KTRAAA7HK100719
		56KTRAAAXHK100794
		56KTRAAA4HK100791
		56KTRAAA2HK100790
	IND-18,1811,CHFT,DH,BZL,BLKSMK	56KTRAAA1HK100795
N18CCDAAXH	IND-18,1811,CHF DH,XNA,BLKSMK	56KCCDAA5J3357588
		56KCCDAA4J3359252
		56KCCDAA6J3359608
		56KCCDAA2J3359606
		56KCCDAA4J3359705
		56KCCDAA2J3361100
		56KCCDAA4J3361244
		56KCCDAA4J3364581
		56KCCDAA7J3359844
		56KCCDAAJ3360034
		56KCCDAA8J3360064
		56KCCDAA3J3359341
		56KCCDAAJ3359479
N18TCDAAKH	IND-18,1811,CHFT,DH,BZL,BLKSMK	56KTCDA7J3359357
		56KTCDA5J3359244
N18TCDAAXH	IND-18,1811,CHFT,DH,XNA,BLKSMK	56KTCDA5J3359454
		56KTCDA6J3359379
		56KTCDA8J3359531
		56KTCDA7J3359603
		56KTCDA6J3359687
		56KTCDA0J3364870
		56KTCDAAXJ3365332
		56KTCDAAXJ3365542
		56KTCDA5J3365612
		56KTCDA8J3365765
		56KTCDAAXJ3365699
		56KTCDAAXJ3365847
		56KTCDA2J3365972
		56KTCDA2J3359783
		56KTCDA4J3359817
		56KTCDA5J3357476
		56KTCDA2J3359234
N18TRAAAKA	IND-18,1811,RM,PRM,BZL,BLK	56KTRAAA7J3359193
		56KTRAAA2J3352748
N18TRAAAXA	IND-18,1811,RM,PRM,XNA,BLK	56KTRAAA1J3356242



		56KTRAAA0J3358998
		56KTRAAA7J3362756
		56KTRAAA5J3362948
		56KTRAAA2J3363264
		56KTRAAA0J3363277
		56KTRAAA8J3363270
		56KTRAAA8J3363222
		56KTRAAA7J3363258
		56KTRAAA5J3363260
		56KTRAAAXJ3359205

**INDIAN CHIEF CLASSIC, ano 2015 a 2018**

**INDIAN CHIEF VINTAGE, ano 2015 a 2018**



**Local de gravação do chassi**



**Local de gravação do chassi**

**INDIAN SPRINGFIELD, ano 2015 a 2018**

**INDIAN CHIEFTAIN, ano 2015 a 2018**



Local de gravação do chassi



Local de gravação do chassi

**INDIAN ROADMASTER, ano 2015 a 2018**



Local de gravação do chassi



O sensor de posição das marchas pode levar a exibição de uma marcha incorreta devido à oxidação nos contatos do sensor, resultando na exibição do neutro enquanto fisicamente engatada, podendo causar ferimentos ou danos graves ou fatais ao condutor e/ou terceiros.

A Polaris do Brasil informa que o componente necessário para o reparo das motocicletas estará disponível nas oficinas autorizadas a partir de 29/05/2020. O tempo estimado para a realização do reparo será de 1 hora.

Para mais informações, entre em contato pelos seguintes canais:

- Telefones: (19) 3115-9344 ou (19) 3115-6262, das 8h00 às 18h00

- E-mail: [garantiabr@polaris.com](mailto:garantiabr@polaris.com)

- Consulte o endereço das oficinas autorizadas INDIAN MOTORCYCLE através do site:

[www.indianmotorcycle.com/pt-br](http://www.indianmotorcycle.com/pt-br)